

AC-INLET 접지선은
러그를 이용해 전원트랜스 볼트에 체결
전원트랜스포머의 실제 권선위치는
실제 사진을 참고

80HM(청색) 만 연결
4/16OHM(황/적색) 생략
00HM(흑색)은 러그로 케이스에 접지

220V	40V/0.1A
300V	6.3V/5A
280V	6.3V/5A
0V	6.3V/5A
280V	5V/4A
300V	

전원스위치

